

CROSS-CHECKS L indicatore multiparametrico per il monitoraggio a vapore confezione 250 pezzi

CROSS-CHECKS L indicatore multiparametrico per il monitoraggio a vapore confezione 250 pezzi



Reference: 10.4430.50



Descrizione

Cross -Checks L

Indicatore multiparametrico di sterilizzazione per controllare processi di sterilizzazione a vapore da 121 a 134°C. Quando i parametri di sterilizzazione (tempo-temperatura)vengono raggiunti.la banda di verifica sulla striscia vira da bianco a nero.

Dati caratteristici:

9.5 minuti a 121°C

3.5 minuti a 132°C

3 minuti a 134°C

Eccellente stabilita' dell'indicatore prima e dopo la sterilizzazione

Classificazione: ISO 11140-1 classe 4

Confezione: 1 busta da 250 strisce



Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm): 21x233